






367505 - Antistrappo parte telaio legno PB18/scost.9 e PB 22/ scost.13 argento

Disegni tecnici




			No
argento	Antistrappo parte telaio legno PB18/scost.9 e PB 22/scost.13	20	367505

Schema foro e fresata





Montaggio



- Pezzo parte telaio: posizionare, perforare e avvitare.